




Instruction



MAX 20W
1300 Lumen

Model: TR012-2-20W3K-B
Collection: Magnetic track
Series: Track lamps

 Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer Sie ein 20x240x50Hz Stromblech, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht durch die Befestigung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 20x240x50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp. In the 20x240V 50Hz power supply network, if the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна забігована при вимкненій електричній мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Виведіть в місце установки проводів монтажні 220-240V 50 Гц. в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлодіоду.
- Підключіть світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоді передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Індійно закріплити.
- Встановіть лампу у цоколь і зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до світлодіода і переконатися в його правильній роботі.

Інструкція по установке:

- Установите светодиодная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести в место установки проводов монтаж 220-240V 50 Гц. в том числе провод заземления, если он есть в светодиодном.
- Подключить светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиодном предусмотрено провод заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светодиодные в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светодиодные и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrica / Fabrika de filial / Šube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrics de rambla
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna zavoda
magazinov / Офис завода виробника / Офис
розповсюдження продукції / Делегация завода-производителя /
filialna zavoda / Репрезентативна / 代表工場 / 代表辦事處

